
2003 Z1000 (European)

PARTS DIAGRAM

Swingarm



© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

2003 Z1000 (European)

PARTS LIST

Swingarm

ITEM NAME	PART NUMBER	QUANTITY
BOLT-FLANGED (Ref # 130)	130J0610	1
SCREW-CSK-CROS,5X8 (Ref # 221)	221C0508	2
NUT-HEX-SMALL,8MM (Ref # 318)	318G0800	2
CIRCLIP-TYPE-C,47MM (Ref # 481)	481J4700	1
BEARING-BALL,#6005U (Ref # 601)	601B6005U	1
ARM-COMP-SWING,F.BLACK (Ref # 33001A)	33001-1643-21	1
SHAFT-SWING ARM (Ref # 33032)	33032-1206	1
ADJUSTER-CHAIN (Ref # 33040)	33040-1114	1
ADJUSTER-CHAIN,RH (Ref # 33040A)	33040-1180	1
SLEEVE,SWING ARM,L=224.5 (Ref # 42036)	42036-0002	1
NIPPLE-GREASE (Ref # 49001)	49001-0001	1
GUARD,CHAIN (Ref # 55020)	55020-1700	1
NUT,FLANGED,25MM (Ref # 92015)	92015-1845	1
BEARING-NEEDLE,BM3520 (Ref # 92046)	92046-1205	3
SEAL-OIL,MHA 35X47X5 (Ref # 92049)	92049-1381	1
SEAL-OIL,KC38X47X6 (Ref # 92049A)	92049-1521	1
COLLAR,SWING ARM,L=12.5 (Ref # 92143)	92143-1481	1
BOLT,8X55 (Ref # 92151)	92151-1578	2
COLLAR,SWING ARM,L=14.5 (Ref # 92152)	92152-1445	1
CLAMP,TUBE&HOSE (Ref # 92171)	92171-0042	1
NUT,32MM (Ref # 92210)	92210-1205	1

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.